

Temat: Interpelacja Radnego Gminy

Nadawca: Kacper Gradowski

Data: 21.12.2023, 23:55

Adresat: Urząd Gminy w Bogdańcu <gmina@bogdaniec.pl>, urząd@bogdaniec.pl



Dzień Dobry,

W załączniku przesyłam Interpelację do Pani Wójt, dot. Oświetlenia przejścia dla pieszych przy Gminnym Przedszkolu w Jeninie.

Wraz z pismem przesyłam również zdjęcia z wizji lokalnej.

Z poważaniem

Kacper Gradowski

Radny Gminy Bogdaniec

— 3.jpg —



— 2.jpg —



— 1.jpg —

Jenin dn. 22.12.2023r.

Radny Gminy Bogdaniec
Kacper Łukasz Gradowski

66-450 Bogdaniec

Sz. Pani Krystyna Pławska
Wójt Gminy Bogdaniec

INTERPELACJA

Szanowna Pani Wójt,

Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję w sprawie aktualnego stanu oświetlenia przejścia dla pieszych, zlokalizowanego przy Gminnym Publicznym Przedszkolu w Jeninie. Poniższe uzasadnienie interpelacji opiera się na zgłoszeniach od mieszkańców Gminy Bogdaniec oraz własnych obserwacjach, które wskazują na istotne problemy z funkcjonalnością latarni ulicznych w omawianym obszarze.

Na terenie wspomnianego przejścia zlokalizowane są dwie latarnie, z których żadna nie pełni swojej roli w sposób satysfakcjonujący. Starsza latarnia, pozostałość z poprzednich inwestycji, nie świeci w ogóle, co znacznie zwiększa stopień zaciemnienia w okolicy. Druga z latarni, będąca lampą solarną, świeci jedynie do około godziny 21-22, co sprawia, że w godzinach porannych przejście dla pieszych staje się miejscem całkowicie zaciemnionym.

Niezależnie od ograniczenia prędkości na tym odcinku, brak odpowiedniego oświetlenia w godzinach porannych stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z tego przejścia, zwłaszcza rodziców prowadzących dzieci do przedszkola.


Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie niezbędnych działań w celu jak najszybszego przywrócenia sprawności obu latarni ulicznych przy wspomnianym przejściu dla pieszych.

Wierzę, że skoordynowane działania pracowników Gminy Bogdaniec pozwolą zniwelować istniejące zagrożenie oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym obszarze.

Ponadto w międzyczasie, pozwoliłem sobie zebrać informację zarówno od producentów jak i serwisantów takich lamp, jakie mogą być przyczyny jej wadliwego działania.

1. Latarnia może mieć za mały/o zbyt małej sprawności, panel solarny
2. Akumulator latarni nie jest wystarczający aby latarnia oświetlała omawiany obszar, od godzin wieczornych do godzin porannych
3. Akumulator i lub panel solarny, uległy uszkodzeniu.

W załączniku dosyłam zdjęcia z wizji lokalnej.

Z poważaniem
Kacper Gradowski




— Załączniki: —

IMG_20231221_0002.pdf	717 KB
3.jpg	126 KB
2.jpg	117 KB
1.jpg	118 KB